


Sauber beschichtet



Die Beschichtungen dienen dazu, Verschleiß und Anhaftungen zu vermeiden

nen z. B. für Förderschnecken oder Zentralschleusen eingesetzt werden, wo feuchtes oder trockenes Schüttgut sowie pastöse Massen schneller und

gleichmäßiger transportiert werden. Die Benetzung der Oberfläche verringert sich enorm, so dass die Reinigung der komplexen Oberfläche wesentlich erleichtert wird. Das bedeutet höhere Produktionsgeschwindigkeit und höheren Hygienestandard.

Achema Halle 3 – K 40
